



GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 072


LLAVE LABORATORIO SENSOR CURVO II-LA03-11



1. Introduzca el brazo en el agujero y ajustelo.




2. Distancia máxima del brazo a la caja.




3. Marque los agujeros en la pared.




4. Realice las perforaciones e introduzca los chazos.






6. Realice la conexión hidráulica y eléctrica con el brazo.






Chazos









ENSAMBLE FINALIZADO.

Nota: La caja incluye portabateria para 4 pilas AA. Retire los tornillos e introduzcalas.